



Ergebnisse der Umweltinspektion von technischen Anlagen	Kreis Wesel	
Bericht zur Umweltinspektion	Der Landrat Fachdienst 66 Immissionsschutz	
Datum: 19.03.2021	Seite	1 von 2

Firma	Rinnen GmbH & Co. KG Internationale Spedition
Standort	Mollbergstraße 20, 47443 Moers
Anlagenbezeichnung	Lagerplatz für Tankcontainer
Datum und Dauer der Umweltinspektion	25.01.2021, 39 Stunden gesamt
Art der Umweltinspektion	<input type="checkbox"/> angemeldet <input checked="" type="checkbox"/> unangemeldet
weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde, Stadt Moers
Umfang der Umweltinspektion	Medienübergreifende Überwachung mit Schwerpunkt Immissionsschutz, allgemein
Grundlage der Umweltinspektion	§ 52 BImSchG sowie Umweltinspektionserlass MKULNV V-1-1034 vom 24.09.2012
Ergebnis der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Keine Mängel <input type="checkbox"/> Geringfügige Mängel ¹⁾ <input type="checkbox"/> Erhebliche Mängel ²⁾ <input type="checkbox"/> Schwerwiegende Mängel ³⁾
Beschreibung der Mängel	keine
Veranlasste Maßnahmen	keine

Ergebnisse der Umweltinspektion von technischen Anlagen	Kreis Wesel	
Bericht zur Umweltinspektion	Der Landrat Fachdienst 66 Immissionsschutz	
Datum: 19.03.2021	Seite	2 von 2

Legende

- 1) Geringfügige Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.
- 2) Erhebliche Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.
- 3) Schwerwiegende Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.
- 4) Mangel wurde zwischenzeitlich behoben.