

Abschnitt								Maßnahmen		Einstufung				Umsetzung	Bemerkung / Stellungnahme	
Maßnahmengruppe	Workshop	GEWKZ (3B)	Gewässername	Funktionselement	Stat von	Stat bis	Länge (m)	Maßnahme	ID	Ökologische Effektivität	Machbarkeit	Umsetzbarkeit	Priorität	Umsetzung voraussichtlich	Einzelmaßnahme	Funktionselement
D	Kreis Wesel	278978	Dellbach		645			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.29	hoch			A	2013 - 2018	raue Gleite/Rampe 1:3-1:30	
D	Kreis Wesel	278978	Dellbach		2160			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.22	hoch			A	2013 - 2018	kleiner Absturz/ 0.1-0.3m	
D	Kreis Wesel	278978	Dellbach		6050			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.23	hoch			A	2013 - 2018	kleiner Absturz/ 0.1-0.3m	
D	Kreis Wesel	278978	Dellbach		7230			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.24	hoch			A	2013 - 2018	hoher Absturz/ 0.3-1m	
D	Kreis Wesel	27898	Gartroper Muehlenbach		420			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.18	hoch			A	2013 - 2018		
D	Kreis Wesel	27898	Gartroper Muehlenbach		700			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.14	hoch			A	2013 - 2018		
D	Kreis Wesel	27898	Gartroper Muehlenbach		710			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.17	hoch			A	2013 - 2018		
D	Kreis Wesel	27898	Gartroper Muehlenbach		1430			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.16	hoch			A	2013 - 2018		
D	Kreis Wesel	27898	Gartroper Muehlenbach		1620			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.15	hoch			A	2019 - 2027		
D	Kreis Wesel	278974	Rehrbach		20			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.25	hoch			A	2013 - 2018	kleiner Absturz/ 0.1-0.3m	
D	Kreis Wesel	278974	Rehrbach		1000			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.19	hoch			A	2019 - 2027		
D	Kreis Wesel	278974	Rehrbach		1400			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.13	hoch			A	2013 - 2018	hoher Absturz/ 0.3-1m	
D	Kreis Wesel	278974	Rehrbach		2600			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.14	hoch			A	2013 - 2018	hoher Absturz/ 0.3-1m	
D	Kreis Wesel	278974	Rehrbach		7380			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.26	hoch			A	2013 - 2018	kleiner Absturz/ 0.1-0.3m	
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_SU_1	-15	701,711	721			hoch			A	2013 - 2018		
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		318			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.27	hoch			A	2013 - 2018	kleiner Absturz/ 0.1-0.3m	
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		533			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.1	hoch			A	2013 - 2018	kleiner Absturz/ 0.1-0.3m	
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_SW_1	702	1065,86	358			hoch			B	2019 - 2027		
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		800			Rückbau/Ersatz von Sohlverbau	D-04.2	hoch			A	2019 - 2027	kleiner Absturz/ 0.1-0.3m	
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_TS_1	1066	1372,02	310			hoch			B	2019 - 2027		
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_SU_2	1372	1980,4	605			hoch			A	2013 - 2018		
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		1580			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.3	hoch			A	2013 - 2018	kleiner Absturz/ 0.1-0.3m	
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		1605			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.4	hoch			A	2013 - 2018		
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_SW_2	1980	2437,58	463			hoch			A	2013 - 2018		
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		2156			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.5	hoch			A	2013 - 2018	Pegelbauwerk	
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		2262			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.6	hoch			A	2013 - 2018		
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		2296			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.7	hoch			A	2013 - 2018	glatte Gleite 1:10 bis 1:30	
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		2398			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.8	hoch			A	2013 - 2018		
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_TS_2	2438	2704,03	264			hoch			A	2013 - 2018		
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		2614			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.12	hoch			A	2013 - 2018		
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_SW_3	2704	3122,02	421			hoch			A	2013 - 2018		
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_SU_3	3122	4147,82	1020			hoch			A	2013 - 2018		
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_SW_4	4148	4722,67	573			hoch			B	2019 - 2027		
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_SU_4	4723	5912,32	1194			hoch			A	2013 - 2018		
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		4839			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.10	hoch			A	2013 - 2018	raue Gleite/Rampe 1:3-1:30	
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		4902			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.11	hoch			A	2013 - 2018		
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Muehlenbach Kreis_Wesel_SW_5	5912	6480,83	573			hoch			B	2019 - 2027		

Abschnitt								Maßnahmen		Einstufung				Umsetzung	Bemerkung / Stellungnahme	
Maßnahmengruppe	Workshop	GEWKZ (3B)	Gewässername	Funktionselement	Stat von	Stat bis	Länge (m)	Maßnahme	ID	Ökologische Effektivität	Machbarkeit	Umsetzbarkeit	Priorität	Umsetzung voraussichtlich	Einzelmaßnahme	Funktionselement
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Mühlenbach Kreis Wesel SU 5	6481	7888,83	1402			hoch			A	2013 - 2018		
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Mühlenbach Kreis Wesel SW 6	7889	8360,95	478			hoch			B	2019 - 2027		
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Mühlenbach Kreis Wesel SU 6	8361	9097,38	728			hoch			B	2019 - 2027		
D	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach		8851			Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes	D-04.28	hoch			A	2013 - 2018	kleiner Absturz/ 0,1-0,3m	
FE	Kreis Wesel	278976	Schermbecker Muehlenbach	Schermbecker_Mühlenbach Kreis Wesel SW 7	9097	9622,65	530			hoch			B	2019 - 2027		